

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM10:26~10:45

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

調査票 (□床下浸水 ■床上浸水)			
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)	
床(フローリング等)	束、大引き、根太、フローリング	4畳分	見積り依頼
	束、大引き、根太、下地床板、畳	6畳分	
家具	下駄箱、ペット、スチール棚(900×1800) 900×900の電気コタツ、掃除機		
その他要望	平成23年9月26日(日)9時30分頃 生活環境課で収集対応		

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM10:52~

・調査住所: 常総市

・世帯主 [REDACTED] 立会者名 [REDACTED]

電話番号 [REDACTED]

・市調査員氏名: 柴田・小川・松村

調査票 (口床下浸水 ■床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
内壁	玄関壁面:840mm浸水 玄関室内側壁:500mm浸水 室内壁面470mm浸水 障子4枚 →処分 ガラス戸 3枚 →処分	
床(畳)	16畳分浸水 →処分	
床(フローリング)	8㎡程度浸水	
カーペット	3枚 汚損 →処分	
給湯器	風呂ポイラー使用していないが、給湯器破損と思われる。 (留守宅で使ってないので、破損状況がわからない。) →設備業者が点検して連絡をもらう。	
その他製品・物品など	離れの倉庫が床上120mm浸水。 雑多なものが多数あるが、被害をまとめて連絡もらう。 丸型石油ストーブ 1台 下側12cm浸水	
その他要望		

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: 17:00~17:25

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名: 下妻店店長

・市調査員氏名: 柴田・小川・松村

調査票 (□床下浸水 ■床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
庭	全面浸水	→石灰散布済
床下	泥土堆積	→床下地を剥がして、乾燥させる。
外壁	基礎立上り部が汚損	→高圧洗浄対応
内壁	ボード下地・クロス壁が床面から4cm浸水	→ボードが水を吸っており、壁面下部のPBを浸水部+αを切り取り補修する。 その上で同品番クロス貼
床(フローリング等)	全面浸水	→売り商品なので、浸水した部分に関しては下地ベニヤ共全面貼替予定。
エアコン室外機	60%程度浸水。 稼働可能。	ダイキン: R22LES
家具	システムキッチンの台輪部分浸水。	→キッチン下のフローリングを剥がすため キッチンを一回解体後、再取付する。
その他製品・物品など	浄化槽グリストラップに泥堆積。	→要高圧洗浄
その他要望	→補償の額、内容についてはこの場でお答えは出来ない。近日中に幹部の会議で方針を決定させる。 見積を出していただきたい。(市)	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM8:43~8:55

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

調査票 (<input type="checkbox"/> 床下浸水 <input type="checkbox"/> 床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
車両	スバルプレオ (軽自動車) ・エンジン不具合なし、オーディオが不調 スバルインプレッサ (兼重自動車に預けている) ・兼重自動車回答: 全損 修理金額は査定額以上になる見込み 車検書(参照用)あり	スバルプレオ ルームクリーニング、床下マット交換希望 2台分の代車が必要 以上の見積もりを依頼
その他製品・物品など		
その他要望		

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM9:18~9:27

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

調査票 (<input checked="" type="checkbox"/> 床下浸水 <input type="checkbox"/> 床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
床下	定期メンテナンス実施している(年1回):調査費用 3万円程度	床下消毒を実施するよう依頼あわせて 見積書の提出依頼
車両	トヨタクラウンアスリート	所有者 車は動くのでトヨタにチェック依頼
その他要望		

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM10:26~10:45

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

調査票 (口床下浸水 口床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
車両	トヨタアイシス 6年使用 ・ディーラーでは、修理はしても安全に対するの保障はしないとのこと。 修理をする場合1ヶ月はかかる。 水位: 駐車場たたきから50cm	修理費用の見積書あり、 代車費用は、市が支払う 9月26日3時30分に話し合いする。 見積書(803,108円)。 立会による休業補償(18,000円)
		合計821,108円で示談成立予定
その他要望		

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.27

・調査時間: 12:58~14:00

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名 連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・柴田・石塚

(FAX兼用)

調査票 (<input checked="" type="checkbox"/> 床下浸水 <input type="checkbox"/> 床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
床下	ヘーベル住宅(床下浸水50cm): 床下消毒 点検口なし	賠償金なので への支払いになる。市で責任を持って処理はするが、支払いはからとなる 示談書にサインをもらうことになる。 9月29日午前9時築谷建設と現地調査 (有)アトム
その他製品・物品など	プレハブ小屋(2間×3間): 床下消毒	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.27

・調査時間: AM9:05~9:24

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

電話番号

・市調査員氏名: 柴田・石塚・松村

調査票 (<input type="checkbox"/> 床下浸水 <input type="checkbox"/> 床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
庭	植木についても請求はしない。	
車両	ホンダライオン() 地面から500mm浸水() 所有) ホンダストリーム() 所有) 点検のためディーラーへ ホンダCRV() 所有) 使用中 3台ともエンジンかかる	ホンダプリモ松崎自動車へ点検は車検のときに行う。 ホンダカース茨城南 ヤマキ自動車工業 マット交換・車内クリーニングの見積書の依頼 車検書の写しを依頼
その他製品・物品など	物置200mm浸水(物置の中の品物については請求しない)	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM9:28~9:50

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

調査票 (<input checked="" type="checkbox"/> 床下浸水 <input type="checkbox"/> 床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
床下	床下消毒 水位: 玄関たたきから10cm)	業者に見積もり依頼をする。
給湯器	コロナ: UKB-A3310TX DIRECTAUTO (石油) ・稼動に不具合あり	メーカーに修理の見積もり依頼
エアコン室外機	サンヨー 1台 不良	電気屋に修理依頼
その他製品・物品など	物置(1坪)床の消毒必要	
その他要望	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度は市が直接管理をする。 ・市の安全安心課 	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.25

・調査時間: AM8:24~8:45

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・柴田・石塚

調査票 (■床下浸水 □床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
床下	水位: 道路から100cm 床下浸水	消毒の見積もり依頼
エアコン室外機	室外機: ダイキン 1台	修理見積もり依頼
車両	トヨタ レジアス	代車: 軽トラック(三菱ミニカ) つくば 480 あ 35-47
バイク		
その他製品・物品など	はつり機、丸のこ、振動ドリル(BOSCH)	
その他要望	車は、ディーラーに配送見積もり依頼中、全損と認められる。	

台風15号浸水被害状況調査

- ・調査日: H23.9.24
- ・調査時間: AM11:45~11:58
- ・調査住所: 常総市 [REDACTED]
- ・世帯主 [REDACTED] 立会者名 [REDACTED] 電話番号 [REDACTED]
- ・市調査員氏名: 柴田・小川・松村

調査票 (■床下浸水 □床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
庭	浄化槽フロア浸水 →現状異常なし	
内壁	玄関の内側には水の浸入なし。	
エアコン室外機	室外機: ナショナルCU-22GAE4 室外機: 東芝RAS-225UAV 室外機: 日立	→現状動いているが要点検 →現状動いているが要点検 →現状動いているが要点検
車両	マークII BLIT 1RS [REDACTED] 地面から480mm浸水 →電装系が浸水。修理は出来るがディーラーでは保障できない。 トヨペット中妻 [REDACTED] が担当者	
バイク	ヤマハ ドラッグスター400 [REDACTED] マフラー要交換、足回りも錆びる可能性有りと言われた。 ホンダ スクーピー50cc [REDACTED] エンジンかからない。	
その他製品・物品など	自転車一台 浸水・泥だらけ	
その他要望	→現状復帰、修理が原則ですと確認(市) ・9/30 自転車を粗大ゴミでです。	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM10:14~10:25

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名 連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

調査票 (<input type="checkbox"/> 床下浸水 <input type="checkbox"/> 床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
車両	スズキキャリア ・エンジンに異音あり トヨタボクシー: 外出中で確認できず ・エンジンに異音ありとのこと。 水位: 駐車場たたきから40cm	修理屋に点検依頼 ナンバーを連絡してもらう。
その他製品・物品など		
その他要望	樋管管理について ・今年度は、市が直接管理する。	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.28
 ・調査時間: 11:30~11:40
 ・調査住所: 常総市 [REDACTED]
 ・世帯主: [REDACTED] 立会者名:
 ・市調査員氏名: 柴田・石塚

連絡先: [REDACTED]

調査票 (口床下浸水 口床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
車両	ダイハツムーブ([REDACTED])動くが車内に浸水	点検・クリーニングの見積もり依頼 マット等についても取替えOK
その他要望		

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM9:51~10:10

・調査住所: 常総市

・世帯主: 立会者名

連絡先:

・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

調査票 (■床下浸水 □床上浸水)		
調査項目	被害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
庭	水位: 道路から100cm	
基礎		
床下	吸湿材並びに床下ファン4台設置	我孫子市三共シロアリ 消毒をお願いしその見積もり依頼
畳	12枚 (中島議員より畳が傷んでいるので交換すべきとの助言あり)	交換の見積もり依頼
給湯器	ノーリツOTQ-315SAY 石油給湯つき風呂釜(02製)	
エアコン室外機	三菱ビーバーエアコンSRC22AP 三菱霧が峰MUZ-FS284 動作確認不明	修理依頼
その他製品・物品など	玄関マットの買え換え 水中ポンプ(床下水抜き用): 1台購入	
その他要望		→ 今年度は、市が直接管理する。

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24

・調査時間: AM10:36~11:10~

・調査住所: 常総市

・世帯主:

立会者名

電話番号

・市調査員氏名: 柴田・小川・松村

調査票 (□床下浸水 ■床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
床下	1.5㎡程度の床板下地を剥がして換気中。 手の届くところまでは自分で石灰を撒いた。	
内壁	襖7枚汚損	
床(フローリング等)	1F部分は全面浸水(床上8cm浸水)	
カーペット	電気カーペット(MHU-20 2畳タイプ)	
給湯器	ノーリツ GRQ-204型 故障	
エアコン室外機	室外機(日立RAC-2810RX) 故障 室外機(シャープ AU-E25SEY) 故障	
その他家電	掃除機230Wタイプ MCA-36AET MDミニコンボ×1台(ソニー) ラジCDMD×1台(YAMAZEN CR-3125) 14型テレビデオ 26型くらいブラウン管TV ファンヒーター(OVF-930) 温風電気ヒーター	
家具	テレビ台 扉がたわんで開かない →処分 掛け敷き布団・まくら・毛布 2セット ゴザ2畳タイプ ソファ-2人掛けタイプ	
その他要望	<p>→まだそのようなことは決まってない。(市)</p> <p>・9/30 より の見積りをあづかる。</p>	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24
 ・調査時間: AM9:42~
 ・調査住所: 常総市
 ・世帯主: XXXXXXXXXX
 ・市調査員氏名: 柴田・小川・松村

立会者名

電話番号

調査票 (□床下浸水 ■床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
庭	植物等は浸水したが、特に請求はしない。	
内壁	和室塗り壁 床から460程度浸水。 襖11枚 障子6枚	
床(フローリング等)	畳部床下地 →9/24時点復旧工事済 フローリング6畳・4.5畳・6畳・4.5畳 浸水 3畳分 床板下地施工済	
床(畳)	15畳分浸水 →処分	
エアコン室外機	室外機故障(ナショナル・CU-224TB) →破損	
その他家電	<ul style="list-style-type: none"> ・100Vコードリール ・洗濯機(サンヨー2槽式) ・ファンヒーター(コロナ) ・ミゾホリ(マキタ・3501N) ・丸ノコ ・電動カンナ(マキタ・1805N) ・角ノミ(マキタ・7000) ・グラインダ ・貫き穴彫り(型式不明) ・掃除機(日立CV-SLX8E4) ・高速カッター(12型) ・アイロン(TA-620S) 	その他 工具など浸水物有り。 現状 2~3社の見積もり済み
家具	<ul style="list-style-type: none"> ・籐椅子4台 ・TV台 	
その他製品・物品など	<ul style="list-style-type: none"> ・釣りバッグ(600×600×800H程度) ・マットレス×1枚、敷き布団×2枚、掛け布団×2枚 ・米2袋 	
その他要望	<ul style="list-style-type: none"> ・現状、家具関係等見積もり取り寄せている →見積書・請求書まとまった時点で連絡いただきたい。取りに伺います。(市) ・9/28(月)廃棄物の回収を待っている。 ・9/30見積りをあづかる。 	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24
 ・調査時間: AM8:57~9:16
 ・調査住所: 常総市
 ・世帯主:
 ・市調査員氏名: 大滝・猪瀬・石塚

立会者名

連絡先:

修理先: 結城自動車(0297-42-6666)

調査票 (<input type="checkbox"/> 床下浸水 <input type="checkbox"/> 床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
車両	日産スカイラインGTR-N1VSPEC II 平成5年車 セキュリティー、エアコン後付 マフラー交換済み(約30万円) インターネットで検索し大分県にて購入 代車は友人の車を使用中	修理費:シートクリーニング見積もり徴収依頼 代車費用が必要
その他製品・物品など	革靴2足・皮手袋1組	
その他要望	駐車場に碎石の引均し(入り口付近) 家屋用エアコン室外機は、クラエンタープライズに連絡のこと。(0297-23-3988)	

台風15号浸水被害状況調査

・調査日: H23.9.24
 ・調査時間: AM8:45~9:42
 ・調査住所: [REDACTED]
 ・世帯主: [REDACTED] 立会者名 [REDACTED] 電話番号 [REDACTED]
 ・市調査員氏名: 柴田・小川・松村

調査票 (■床下浸水:倉庫土間なので床無し □床上浸水)		
調査項目	損害状況	その他(見積・業者依頼・修理・型式等)
外壁	GLより500mm程度浸水 入口シャッターの動きが悪くなった。	→隣の [REDACTED] 手配で動作調整する。
内壁	GLより500mm程度浸水	
家具	・樹脂製ドライアイス保管箱2台汚損 →処分したい ・金の塗料(金箔入り?)汚損 →処分したい	
車両	・霊柩車1台:シート座面まで浸水 特殊な仕様なので、近場に補修できる業者がいない。 市のほうで、清掃・補修業者を見つけて手配してほしい。 車は業務の都合上常に待機しているものなので、 預かり修理は不可。保管場所にて出張修理してほしい。 預かり修理の場合は霊柩車の代車の手配してほしい。 ・搬送トラック(1t程度)	トヨタ・クラウンのワゴンタイプ改造版 [REDACTED] 後部にベッド有り。 シートも特注してサイズ変更している。 トヨタ・ハイエース [REDACTED] →望月自動車で修理済 点検をお願いしたい。
その他製品・物品など	・花輪104本、花輪の木支柱87本 →使用不可につき処分したい。 早期に倉庫から搬出および清掃して 新しい物品等を入れたい。 9/24AMフルヤ建商見積もりと同時に撤去手配済み。 フルヤ建商担当者が現場確認 概算見積では20~30万円程度(9/24 10:40)	
その他要望	→基本的に現状復旧が原則なので、解体等の費用は出ないものとして認識してほしい、と説明。(市) ・霊柩車に関して:9/24現在 茨城トヨタ自動車㈱:豊岡町Ia.27-1181 [REDACTED]にて補修見積済 部品が対応できれば交換する。(フロアカーペット、フロアマット、前左右+後左1シート) 交換できない場合は、クリーニングおよび乾燥で対応するしかない。 [REDACTED]	